



Fordi vi vil

VEKS' miljø- og
arbejdsmiljøfolder

VEKS



Fordi vi vil

Ansvar i VEKS internt

Kontaktpersonen i VEKS er ansvarlig for gennemgang af folderen, mindst hvert 2. år.

*VEKS' miljø- og arbejdsmiljøfolder er givet **til**:*

Navn _____

Firma og telefon _____

Dato og underskrift _____

*VEKS' miljø- og arbejdsmiljøfolder er gennemgået **af**:*

Navn _____

(Kontaktperson i VEKS)

Telefon _____



Velkommen til VEKS

VEKS prioriterer miljø- og arbejdsmiljø højt for personer, anlæg og drift.

Derfor skal alle medarbejdere, teknikere, håndværkere m.fl., der arbejder på VEKS' anlæg, kende indholdet af denne folder. Du skal følge din kontaktpersons anvisninger for dine arbejdsopgaver. Alle skal overholde gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Overtrædelse kan i værste tilfælde medføre bortvisning.

Hvis du er i tvivl: Spørg din leder eller din kontaktperson hos VEKS.

Gem folderen til senere brug ved arbejde for VEKS. Din underskrift på side 2 er dokumentation for, at denne folder er gennemgået med din VEKS-kontaktperson.

Pas på!

Pas på miljøet, dig selv - og andre!

Miljøcertificering

Hos VEKS arbejder vi løbende på at forbedre vores miljøindsats, og vi har et certificeret miljøledelsessystem. Derfor forventer vi, at vores samarbejdspartnere er bevidste om de miljømæssige konsekvenser af deres arbejde hos VEKS.

Ankomst

VEKS Transmission: Når du ankommer og forlader VEKS' bygninger og område, skal du kontakte kontrolrummet og din VEKS-kontaktperson.

VEKS Distribution: Når du ankommer og forlader VEKS' bygninger og område, skal du kontakte kontrolrummet og din VEKS-kontaktperson.

VEKS Produktion: Når du ankommer og forlader Køge Kraftvarmeværk, skal du kontakte din VEKS-kontaktperson og skrive dig ind/ud i mappen ved kontrolrummet. Når du ankommer og forlader **Solrød Gasmotor** og **Køge Pumpe Vekslerstation (KPV)**, skal du kontakte din VEKS-kontaktperson.

Det er ikke tilladt at påbegynde arbejde eller gå ind/ned i VEKS' anlæg uden forudgående aftale med din VEKS-kontaktperson. Arbejdet skal risikovurderes efter aftale med din VEKS-kontaktperson, fx med en *Sikker Job Analyse* (SJA) og en rundringing/vurdering af arbejdsområdet.

Husk: Er du i tvivl - spørg hellere din VEKS-kontaktperson en gang for meget end en gang for lidt.

Fælles miljø og arbejdsmiljø

Det gælder dit og vores miljø og arbejdsmiljø.

Personlige værnemidler

På Køge Kraftvarmeværk er det grundlæggende krav: Hjelm, sikkerhedssko og lange bukser.



På VEKS' øvrige anlæg/bygninger skal anvisning fra VEKS' kontaktperson følges ud fra VEKS-instruktionen "Anvendelse af personlige værnemidler".

Du skal anvende personlige værnemidler såsom handsker, briller, høreværn, masker etc., når risikovurdering, skiltning, sikkerhedsdatablade og arbejdet kræver det.

Uddannelse og certifikater

Hvis din arbejdsopgave kræver, at du har gennemgået en speciel uddannelse, skal du kunne fremvise dit kursusbevis eller certifikat: fx truck, kran, epoxy, L-AUS, svejsning/termisk skæring, varmt arbejde, stillads, asbest m.fl.

Sikring af anlæg

Anlæg skal være sikret elektrisk og mekanisk, inden du starter på et arbejde.

Før reparation af anlæg og maskiner påbegyndes, skal de sikres med skilt og hængelås eller kæde ved ventiler.

Anlæg må kun sikres af VEKS-medarbejdere og særligt instruerede.

Stoffer, materialer og kemikalier

Du skal altid medbringe og kende sikkerhedsdatablade (SDS) på de kemikalier, du anvender til arbejdsopgaven.

Emballage, der indeholder mærkningspligtige kemikalier, skal være mærket med korrekt fareetiket samt H & P-sætninger, som beskriver hvilken fare, der er ved produktet, og hvordan man på sikker vis håndterer kemikaliet.

Aftal med din VEKS-kontaktperson, hvorledes du opbevarer større mængder af kemikalier, fx olietønder og lignende, hertil spildbakker, sikring imod påkørsel, opbevaring under tag mm.

Planlæg dit arbejde, så du undgår udslip og spild af kemikalier!

Vær forberedt på, at uheldet kan ske - hav klude, kattegrus m.m. til din rådighed

Husk, at du skal medtage dine kemikalierester ved arbejdets ophør - med mindre andet er aftalt med din kontaktperson hos VEKS.

Varmt arbejde

Du må kun udføre varmt arbejde efter aftale med din kontaktperson fra VEKS. Udførende håndværker og evt. brandvagt skal have gyldigt kursusbevis for varmt arbejde.

Før du påbegynder varmt arbejde, skal der udfyldes og underskrives en aftaleblanket i samarbejde med din kontaktperson hos VEKS. Brug aldrig åben ild og skær aldrig ind på rør, før du har en tilladelse fra din kontaktperson hos VEKS. I den arbejdet påbegyndes, skal det fornødne brandslukningsudstyr være tilgængeligt, funktionsdygtigt og sikret imod at vælte.

Eksempler på varmt arbejde:

- Vinkelslibning
- Skærebrænding
- Svejsning
- Lodning
- Ukrudtsbrænding

ATEX

Ser du denne afmærkning, er du i et område, hvor der er risiko for eksplosion. Du må IKKE påbegynde et arbejde, før du har fået en ATEX instruktion. Dette aftales med din kontaktperson hos VEKS.



Gravearbejde

Du skal have en skriftlig godkendelse fra VEKS, før du begynder et gravearbejde for VEKS.

Støvende arbejde

Du skal beskytte dig selv og andre ved støvende arbejde, hvilket risikovurderingen skal tydeliggøre. På Køge Kraftvarmeværk findes der en blæsekabine, som kan blæse dit arbejdstøj rent.

Affald

Leverandører bortskaffer som hovedregel selv eget affald med mindre andet er aftalt med kontaktperson hos VEKS.

Færdigt arbejde

Ved arbejdstids ophør skal arbejdsstedet efterlades ryddeligt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Grundig oprydning og rengøring er nødvendig. Tænk på de kolleger, der skal arbejde på anlægget næste gang.

Alkohol og euforiserende stoffer

Overalt i VEKS er det forbudt at medbringe, indtage og møde påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer. Overtrædelse vil straks medføre bortvisning.

Rygepolitik

Rygning er forbudt i alle VEKS' bygninger. På Køge Kraftvarmeværk er der totalt rygeforbud på hele matriklen.



Fordi vi vil

Kontrol

VEKS foretager stikprøvevis kontrol af, at leverandører overholder gældende lovgivning på miljø- og arbejdsmiljøområdet, samt at gældende retningslinjer efterleves.

Der kan eksempelvis blive gennemført kontrol af at:

- svejse- og skærearbejde udføres forsvarligt og efter reglerne
- løftegrej og el-værktøj er efterset/funktionsdygtigt
- leverandører har de rette uddannelser
- kemikalier opbevares korrekt
- arbejdet foregår sikkert
- hviletidsregler overholdes



Ryd op!

Har du tænkt på, at andre kan komme galt afsted, hvis du lader værktøj ligge og flyde? Husk at rydde op løbende - og efter endt arbejde

Hvis uheldet er ude

Akut alarmering

Er der behov for ambulance eller brandvæsen tilkaldes disse over telefonen:

Ring 112

- Oplys den præcise adresse for uheldet:
 - VEKS, Hovedkontor, Roskildevej 175, Albertslund
☎ 43 66 03 45
 - VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge
☎ 23 22 39 76
 - [VEKS' øvrige bygninger har eksakte adresseoplysninger på stationstavlerne](#)
- Oplys omfanget af skader
- Oplys dit navn og mobilnummer

Kontakt derefter din kontaktperson fra VEKS samt

VEKS Transmission, kontrolrum: ☎ 43 66 03 45 ELLER

VEKS Distribution, driftskontor, ☎ 43 64 44 00 ELLER

VEKS Køge Kraftvarmeværk, kontrolrum: ☎ 23 22 39 76

Ved ulykker og uheld uden behov for alarmering

Kontakt straks

- VEKS Transmission, kontrolrum: ☎ 43 66 03 45 ELLER
- VEKS Distribution, driftskontor: ☎ 43 64 44 00 ELLER
- VEKS Køge Kraftvarmeværk, kontrolrum: ☎ 23 22 39 76

Husk efterfølgende at give besked til din VEKS-kontaktperson om små og store ulykker/uheld. Ulykkerne bliver udføreligt registreret i VEKS' HSE system, så lignende hændelser kan undgås i fremtiden.

Evakuering og øvrigt beredskab aftales med din VEKS-kontaktperson

112 APP

Det er en god idé at anvende en 112 APP, der angiver de præcise GPS-koordinater for din aktuelle position

Miljø- og arbejdsmiljøhændelser

Alle uønskede miljø- og arbejdsmiljøhændelser skal meddeles til din kontaktperson fra VEKS, som vil sikre registrering af hændelsen i VEKS' HSE-system såsom nedenstående eksempler:

Observation kan udvikle sig til en "tæt på" hændelse eller arbejdsulykke - eksempelvis ledning på adgangsvej, forkert placering af olietønder, manglende oprydning eller lign.

"Tæt på" hændelse er en episode, hvor det kunne være gået galt - for eksempel olieudslip som blev stoppet inden olien flød ud i det fri, tab af genstand fra højden uden at genstand ramte personer eller lign.

Miljøhændelse er en hændelse, hvor der er sket en utilsigtet påvirkning af miljø - for eksempel spild af olie/kemikalie, der er løbet til kloak, forkert affaldssortering og lignende.

Arbejdsulykke er en hændelse, hvor en pludselig, uventet fysisk eller psykisk personskade sker i forbindelse med arbejdet.

Supplerende info

VEKS Transmission arbejdstider:

Mandag-torsdag: 7⁰⁰ – 16⁰⁰

Fredag: 7⁰⁰ – 13⁰⁰

VEKS Distribution arbejdstider:

Mandag-torsdag: 7⁰⁰ – 16⁰⁰

Fredag: 7⁰⁰ – 13⁰⁰

VEKS Køge Kraftvarmeværk arbejdstider:

Mandag-torsdag: 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Fredag: 7⁰⁰ – 12⁰⁰

Kantineforhold: Kan desværre ikke tilbydes.

Overnatning: Ikke tilladt på VEKS' område.

Gæster

Det er ikke tilladt at invitere gæster uden forudgående aftale med en VEKS-kontaktperson.

VEKS har en særlig procedure for rundvisning af gæster.



Udgivet af VEKS Februar 2020. CVR-nr.: 69 33 04 28
Produktion: Kommunikationsmedarbejder Karen Dam Mortensen
Grafisk tilrettelæggelse: Esben Bregninge Design
Foto: Claus Peuckert Photography



Roskildevej 175
DK-2620 Albertslund
+45 43 66 03 66
www.veks.dk